



FOT.1. Widoczne pęknięcia pokrycia dachu od strony ulicy i szczytu zachodniego



FOT.2. Widoczne pęknięcia pokrycia dachu od strony tylnej/ północnej/ i szczytu zachodniego





FOT.3. Wielkość pęknięć z bliska



FOT.4. Widoczne pęknięcia pokrycia dachu niższego





FOT.5. Pleśń i zagrzybienia oraz zawilgocenia od spodu więźby



FOT.6. Pleśń i zagrzybienia oraz zawilgocenia od spodu więźby



FOT.7. Pleśń, zagrzybienia i zawilgocenia od spodu wieży niższej



FOT.8. Pleśń, zagrzybienia i zawilgocenia od spodu wieży niższej